HƯỚNG DẪN TẢI CoA

TRUE INDICATING

Chuẩn bị bao bì ngoài có mã QR, REF (mã sản phẩm) và LOT (số lô).
Dùng số LOT khi tra cứu. EXP là hạn dùng.

01 QUÉT QR TRÊN BAO BÌ NGOÀI

Mở camera hoặc ứng dụng quét QR.
Quét mã trên hộp/túi rồi chạm liên kết
để mở CoA.


02 KIỂM TRA MÃ SẢN PHẨM VÀ SỐ LÔ

Đối chiếu Product Code / REF và
Lot / Batch trên CoA với nhãn.
Nếu sai mã hoặc số lô, chuyển sang bước 4.

03 LƯU FILE PDF

Điện thoại: Tải xuống hoặc Chia sẻ → Lưu vào Tệp.
Máy tính: chọn Download hoặc nhấn Ctrl + S.
Kiểm tra file trong thư mục Tải xuống.

NHÃN HỘP TRUE INDICATING



LOT S7135-3 • REF MSCST-06
Quét mã QR có chữ COA trên nhãn.

04 QR KHÔNG MỞ HOẶC CoA SAI LÔ?

BẤM ĐỂ MỞ BIỂU MẪU YÊU CẦU CoA

Tại Certificate of Analysis Request → COA Request Form:
- Name, Email: nhập tên và email nhận phản hồi.
- Lot #: nhập số lô. Product Reference Code: nhập mã REF.
- Tích ô báo QR không hoạt động hoặc CoA không đúng nếu phù hợp.
- Bấm Submit để gửi yêu cầu đến hãng.

“Example CoA” là CoA mẫu. Hãy dùng CoA đúng số lô trên bao bì.

Cần hỗ trợ? Gửi ảnh nhãn, mã QR và ảnh lỗi đến info@dongnamlab.com.vn.

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT ĐÔNG NAM

Số 23/30 Đường C1, Phường Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

0986 316 960 | info@dongnamlab.com.vn | www.dongnamlab.com